

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Inginio pavadinimas)

Bistryčios

(Gatvė)

Nr. () 129 KORTELE



77/32-0042

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		133,58	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0,00	133,58	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnes	bet.	1000	1,65	131,93	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	Viršus Apačia	1,61	131,97
	Nr. 2	PVC	Viršus Apačia	1,73	131,85
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <u>S. V. Stankov</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.04 m. mėn. 21 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)