

ВОДОПРОВОД

Колодец № 121 III

Город Вильнюс


Улица Чилло

Дело №

Форма 55 гс

1961 г.


Чертеж колодца
М. 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
III. 96	109.45	109.56
	1 ket 50 109.56	
	2 p/stm 50 110.66	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колодка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Patikino SERELIS

2002.09.25