




183

(235-a)-5 112-D-5

Forma T №-1

Šul. № 183	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Turgaus per. V. lo-gybo g-vės kaimas</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. № 3</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>114.87</td> <td>113.54</td> <td>113.49</td> <td>113.54</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №	114.87	113.54	113.49	113.54		PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №															
114.87	113.54	113.49	113.54																
 																			
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis <i>špičiavus</i>	Įėjimas	Išėjimas	Prijungimo Nr. 3	Prijungimo Nr.															
Sienos <i>plyts</i>	d. medž.	d. medž.	d. medž.	d.	medž.														
Dugnas <i>betono</i>	200 keramika	200 keramika	200 keramika																
Lipynės 2	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																		
Esamo vandens kiekis —	Objektas: <i>Na 2100 Turgaus V. lo-gybo g-vės k. p. išpild. mokr.</i>																		
Esamų dujų kiekis —	Invent. №	Sk. viršininkas																	
Šulinys pastatytas 1962 m.	Data	Sk. vyr. inžinierius																	
	1962.XI.28	Vykde	<i>2 Papr. 200</i>																
		Braiže																	
		Tikrino																	