




Fetalinė k.
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)Nr. (8) 190^b KORTELĖVilnius
(Miestas)Šilo
(Gatvė)112-0-5
3915
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 2. metal .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal.	650		116.44	
Žemė		grunt.		0.00	116.44	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1000	1.97	114.47	Paatašos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketinis	150	Viršus Apačia	2.06	114.38
	Nr. 2	ketinis	150	Viršus Apačia	2.09	114.35
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-3/1198..
						Sudarė <i>Ketys</i> Petruška (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Šilva</i> Šturmavicius (parašas) (pavardė)
						1976. m. X. mėn. 2 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)