

КАРТОЧКА

Fekaline

kanalizacija

№ 11/198

(назв. сооружения)

вид коммуникации

Vilnius

Šilo

42-05
3915


(город)

(улица)

(номенклатура планшета)

Разрезы колодца:
Вертикальный


Горизонтальный:



Размеры даны в м

Схема привязки:



Примечания

Название	материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высоты отметки
Крышка	чугун	650		117.21
Земля			0.00	117.21
Стены	бетон			114.80
Дно	бетон	1000	2.41	
Трубы	№ 1	чугун	150	Верх
				Низ 2.43 114.78
	№ 2	чугун	150	Верх
				Низ 2.55 114.66
	№ 3	чугун	180	Верх
				Низ 2.54 114.67
	№ 4	чугун	100	Верх
				Низ 2.54 114.67
	№ 5			Верх
				Низ
	№ 6			Верх
				Низ
	№ 7			Верх
				Низ

Скобы метал 4
(материал, колич.)

Наличие воды нет

Наличие газа нет

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-3/1198

Составил 42-11 Petrouskas

Подпись фамилия

Проверил Вилья-Славомирский

Подпись фамилия

21 декабря 1976 г.
(дата обследования колодца)