

234

112-8-5 ITI Nr.

Kanalizacijos Nr. () 219 KORTELĖ

3918

(Inginio pavadinimas) (abrisė) (plane)

Planšeto nomenkl.

1972

Vilnius

Volungės

(Inginio pastatymo metai)


(Miestas)

(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Volungės g-vė

Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketaus	600		116.21
Žemė	asfalt		0.0	116.21
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000	-1.56	114.65

Lipynės met. 2.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra.

Ar yra dujų? ... nėra.

Vamzažiai

Nr. 1	asboc	200	Viršus		
Nr. 2	"	"	Apačia	-1.70	114.51
Nr. 3	ket	100	Viršus	-1.70	114.51
Nr. 4			Apačia	-1.66	114.55
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 0050/723.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1972 m. VIII mėn. 1 d.

(Kortelės sudarymo data)