

(235-а) 5 112-12-5

Форма 54 гс

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33 73

Город Вильнюс

Улица

В. Трубаса



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


но - А-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 112.46 | 111.32  | 111.31   | 111.32   |          |

## П Р И В Я З К А



ул. В. Трубаса

## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | чуг.   | 150   | чуг.   | 150      | чуг.   |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил