

112-D-5

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 74

Город Вильнюс

Улица В. Триваса



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
112.49	111.44	111.42		

П Р И В Я З К А



ул. В. Триваса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы -2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Логов
	Рук. группы		Доме
	Исполнитель		Ракке
Дата	Чертил		
	Проверил		