

3942-112-8-9

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

217

Город

Вильнюс


Улица

Грибо

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.93	112.60	112.57		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	к.ф.	150	к.ф.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

10.8.61

Проверил

Нодие
Дарие
Гегура

