

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 227

Vilnius
(Miestas)


P. Rimšos
(gatvė)

112-D-9
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



(0,00)
(0,57)

X= 6063532,10
Y= 584780,89

Horizontalusis



P. Rimšos.g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 3 met.
Dangtis		KET	650	—		117,23	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		117,23	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,74		114,49	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	ket	100	Viršus	2,55	114,68	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	ket	100	Viršus	2,55	114,68	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,10	115,73	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2012 m. 09 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			