

3918 112-8-9

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 80-51



Город Вильнюс

Улица Трибо

Дело № _____

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
116.44	111.02	111.01		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп-бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	300	кпр.	300	кпр.				
Скобы 13	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2238							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Курб-		Юрине Даме Беруфон		
Год строительства 19		Рук. группы						
	Дата 10.5.61	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						