

№№ кол. 1161		Сеть: Канализации		Улица Пер. Шило		№№ заказа		Год 1960		г. Вильнюс			
Чертеж колодца М 1:25; 1:50				Отметки				П Р И В Я З К А					
				Крышки	Лотка		Труб						
					у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2					
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и матер.						Т Р У Б							
Крышка чугунная						Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
						диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.						150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.
Дно кирп. бет.													
Скобы 3						ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды нет						Объект Пер. Шило							
Наличие газа нет						Инв. №		Нач. произв. групп.					
Год строительства 1960						Дата		Рук спец. бригады					
								Исполнитель		А. Вильнюс			
								Чертил					
								Проверил					