

Vandenilio

(Komunikacija)

Vilniaus

(Miestas)

Kameras

(Inžinierio pavadinimas)

Žolynas

(Gatvė)

Nr. () 107 KORTELE


113-A-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>kapėjos</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>keltis</i>	0.65		128.64	Ar yra vandens?
Žemė	<i>asf.</i>		0.0	128.64	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet.</i>				Pastabos
Dūgnas	<i>bet.</i>	2.50 x 2.15	2.65	125.99	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>keltis</i>	Viršus 2.45 Apačia 1.50	126.19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-10178 ... Sudarė <i>PPK</i> - <i>P. Patlauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1982 m. ... 09. ... mėn 09. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-11-	Viršus 2.45 Apačia 1.50	126.19	
	Nr. 3	-11-	Viršus 2.48 Apačia 1.50	126.16	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

Patikrinta: 92.02.4

K. Petrauskas