

Vandentiekio

(Komunikacija)

Kameras

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 110 KORTELE

Seniaus

(Miestas)

Zolysu

(Gatvė)


113-A-13

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		128.35	Ar yra vandens?
Žemė	asf.		0.50	128.35	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: ypač vandens
Dūgnas	bet.		2.88	125.47	... išsivymų, dūgų
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 2.58 125.77 Apačia	... išsivymų
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 2.58 125.77 Apačia	... išsivymų
	Nr. 3	-11-	50	Viršus 2.58 125.77 Apačia	... išsivymų
	Nr. 4			Viršus Apačia	... išsivymų
	Nr. 5			Viršus Apačia	... išsivymų
	Nr. 6			Viršus Apačia	... išsivymų
	Nr. 7			Viršus Apačia	... išsivymų
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. ... 01.10.87.
					Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
					1992. m. ... 01. ... mėn. 23 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)