


Fekalinė kanalizacija (riebalų gaudytuvė) Nr.	190	KORTELĖ	113-A-15
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius		Žolyno
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\begin{aligned} x &= 6064353.71 \\ \oplus y &= 586336.21 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met	2
Dangtis	ket.	650		146.55		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	146.55	Ar yra vandens?		
Sienos	PLAST				Ar yra dujų		
Dugnas	PLAST	1000	3.00	143.55			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.01	145.54	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	110	Viršus Apačia 1.10	145.45		
	Nr.3	PVC	32	Viršus 0.20 Apačia	146.35	Objektas	
					2016.08 (kortelės sudarymo data)		
					(kortelę sadarė)		