

Vandentiekis kameros Nr. () 12.2 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Sotrijos Ragons 113-A-3
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x = 6065199,29$
 $y = 586274,59$

Vertikalinis

Horizontalinis

2,00

15,06

12,06

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		174,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	174,68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,00x1,50	2,95	174,73	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PE	110	Viršus 2,45	172,23
	Nr. 2	PE	32	Viršus 2,45	172,23
	Nr. 3	PE	25	Viršus 2,45	172,23
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01.2.111111

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2009 m. 05 mėn. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)