

Buitinis nuoteku tinklasanalizacijos suliny  
(Komunikacija)

Nr.( ) 132 KORTELĖ

Vilnius  
(Miestas)

Šatrijos Raganos  
(Gatvė)

113-A-3  
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matymo duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalinis



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |        | Altitudės |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------|-----------|
| Dangis      | Ketus    | 315.00    |                      |        | 178.70    |
| Žemė        | Gruntas  |           | 0.00                 |        | 178.70    |
| Sienos      | Plastm.  |           |                      |        |           |
| Dugnas      | Plastm.  | 400.00    | 2.50                 |        | 176.20    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | PE        | 200.00               | Viršus | 2.38      |
|             |          |           |                      | Apačia | 2.58      |
|             | Nr. 2    | PE        | 200.00               | Viršus | 2.38      |
|             |          |           |                      | Apačia | 2.58      |
|             | Nr. 3    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |
|             | Nr. 4    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |
|             | Nr. 5    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |
|             | Nr. 6    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |
|             | Nr. 7    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |
|             | Nr. 8    |           |                      | Viršus |           |
|             |          |           |                      | Apačia |           |

Lipynės —  
(medžiaga, kiekis)  
Ar yra vandens —  
Ar yra dujų —  
Pastabos X = 6065132.00; Y = 586322.73  
LAS07

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

2016-05-01

(įrenginio tyrinėjimo data)

P. Gotovskis

Parašas

Pavardė

Parašas

Pavardė