

Nr.() 143 KORTELE


Vilnius
(Miestas)

Mileišiškių Sodų 1-oji g.
(Gatvė)


113-A-3
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650.00			178.67	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		178.67	Ar yra dujų _____	
Sienos	Betonas					Pastabos $X = 6065121.47$; $Y = 586362.22$	
Dugnas	Betonas	1000.00	2.04		176.63	LAS07 _____	
Vamzžiai	Nr. 1	PE	200.00	Viršus	2.05	176.62	Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2016-05-01 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.25	176.42	
	Nr. 2	PE	200.00	Viršus	2.06	176.61	
				Apačia	2.26	176.41	
	Nr. 3	PVC	200.00	Viršus	2.03	176.64	
				Apačia	2.23	176.44	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			