

Buit. ir ūk. nuot. tinkl. Gesinimo šul. KF/KS
(Komunikacija) (Jrenginio pavadinimas)

Nr.() 222 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Šatrijos raganos
(Gatvė)

113-A-3
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmens duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650.00			177.45	Ar yra vandens —	
Žemė		Gruntas		0.00		177.45	Ar yra dujų —	
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6065036.20; Y = 586263.41	
Dugnas		Betonas	1000.00	2.32		175.13		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	90.00	Viršus	1.90	175.55	Objekto nr. Sudarė Patikrino 2016-05-01 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	1.99	175.46		
	Nr. 2	PVC	200.00	Viršus	1.93	175.52		
				Apačia	2.13	175.32		
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				