




<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas) <u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Mileišiškių Sodų 2-oji g.</u> (Gatvė) <u>KORTELĖ Nr. 119</u> <u>113-A-4 (77/33 - 0386)</u> (Planšetės moneklatura)						
<u>ŠULINIO PĖJIVIAI (Matmenys duoti m)</u> Vertikalinis  Horizontalinis 		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u> 				
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	kel.	315		179.78		
Žemė						
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____	
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____	
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus Apačia		Pastabos <u>LAS07</u>	
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia	2.01	177.77
	Nr.3		Viršus Apačia			
	Nr.4		Viršus Apačia			
	Nr.4a		Viršus Apačia			
	Nr.5		Viršus Apačia			
	Nr.6		Viršus Apačia			
	UAB "Geo group"					
	Sudarė					M.Šagoiko (parašas) (pavardė)
	Patikrino					(parašas) (pavardė)
2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)						