




<u>KF</u> <u>(Komunikacija)</u> <u>Vilnius</u> <u>(Miestas)</u> <u>Šulinys</u> <u>(Inginio pavadinimas)</u> <u>Mileišiškių Sodų 3-oji g.</u> <u>(Gatvė)</u> <u>KORTELE Nr. 166</u> <u>113-A-4 (77/33 - 0386)</u> <u>(Planšetės moneklatura)</u>						
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m) Vertikalinis  Horizontalinis  PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>6</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		179.83		
Žemė			-			
Sienos	bet				Ar yra vandens? _____	
Dugnas	bet	1000	2.02	177.81	Ar yra dujų _____	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Pastabos <u>LAS07</u>
				Apačia	2.16	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia	2.24	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Sudarė <u>M.Šagoiko</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	2.17	
	Nr.4			Viršus		Patikrino _____
				Apačia		
	Nr.4a			Viršus		2016-05 (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
Nr.6			Viršus			
			Apačia			