


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių Sodų 8-oji g.
(Gatvė)

KOPTELĖ Nr. 192a
113-A-4 (77/33 - 0387)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės		0
Dangtis		ket.	315			187.10	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-					
Sienos		PVC					Ar yra vandens?		
Dugnas		PVC	315				Ar yra dujų		
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			Pastabos		
				Apačia			LAS07		
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.88	185.22			
	Nr.3			Viršus					
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.4a			Viršus			Sudarė		M.Šagoilo
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.5			Viršus			Patikrino		
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			2016-05		
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)		

UAB "Geo group"

Sudarė
(parašas) M.Šagoil'o
(pavardė)
Patikrino
(parašas)
(pavardė)