


KP
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Mileišiškių Sodų 8-oji g.
(Gatvė)


KORTELĖ Nr. 193a

113-A-4 (77/33 - 0387)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BŖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipinės
Dangtis	ket.	315		186.63	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų
Vandžiai	Nr.1		Viršus		Pastabos LAS07
			Apacia		
	Nr.2	PVC	Viršus	1.76	
			Apacia		
	Nr.3		Viršus		
			Apacia		
	Nr.4		Viršus		UAB "Geo group"
			Apacia		
	Nr.4a		Viršus		Sudarė
			Apacia		
	Nr.5		Viršus		Patikrino
			Apacia		
	Nr.6		Viršus		2016-05 (Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apacia		