

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		KORTELE Nr. 201 <u>77/33 - 0386</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Mileišiškių sodų 2-oji g.</u> (Galvė)		<u>113 A 4</u> (Planšetės moncklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m.)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė		
Dangtis	Ket.	315		179.74	Lipinės _____ (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ nėra Ar yra dujų _____ nėra Pastabos 1.AS07 _____ _____ _____ UAB "Geo group"	
Žemė			-	179.74		
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315				
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus			Sudarė _____ (parašas) {pavardė} Patikrino _____ (parašas) {pavardė} 2016-05-01 (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apacia	1.43	
	Nr.3			Viršus		
				Apacia		
	Nr.4			Viršus		
				Apacia		
	Nr.5			Viršus		
				Apacia		
	Nr.6			Viršus		
				Apacia		
	Nr.7			Viršus		
Apacia						