


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 201a KORTELĖ		113-A-4 (77/33-0386)
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2017	Vilnius	Mileišiškių Sodų 2-oji
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6065019.31 \\ \oplus \quad y &= 586415.69 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	PVC	315		179.24		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	179.24	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315	—	—		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.44		
	Nr.2	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.44		
					Objektas	
					2017.07.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	