

Vandentiekio
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(113-A-4____) 203A KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių Sodų 2-oji g.
(Gatvė)

77/33-0386
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6065022.34; Y = 586411.06
Dangtis		Ketus				179.35	
Žemė		Asfaltas		0.00		179.35	
Sienos							
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	63	Viršus	1.81	177.54	UAB "Vilniaus Geodezijos linija"
				Apačia	1.87	177.48	
	Nr. 2	PE	63	Viršus	1.81	177.54	
				Apačia	1.87	177.48	
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.81	177.54	Objekto nr. _____
				Apačia	1.84	177.51	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____ A.Savickis
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2018-06-08 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			