



VAND kanalizacija šulinys Kortelė Nr. 211^A
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
VILNIUS MILEIŠKIŲ SODŲ. 77/33-0386
(Miestas) (gatvė) 113-A-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIŖIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



LAS 07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	PVC	640	-	180.05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-	-	0.00	180.05	Ar yra vandens? ----
Sienos	BET	-	-	-	Ar yra dujų? ----
Dugnas	BET	1.00	2.40	177.65	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus 1.80 Apačia	178.25
	Nr.2	PE	32	Viršus 1.44 Apačia	178.61
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė <u>H. MISIUKO</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>H. MISIUKO</u> (parašas) (pavardė)
					2018 m. 09 men. 05 (Įrengimo tyrinėjimo data)