

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Inginio pavadinimas)	<u>KORTELE Nr. 223</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Mileišiškių Sodų 4-oji g.</u> (Gatvė)	<u>113-A-4 (77/33 - 0387)</u> (Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PĖJŪVAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		184.45	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____

Vamzdžiai	Nr.1		Viršus			Ar yra dujų _____	
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos LAS07 _____ _____
			Apačia	1.59	182.86		
	Nr.3			Viršus			UAB "Geo group"
			Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė _____ (parašas) _____ M.Sagoiko
			Apačia				
	Nr.4a			Viršus			Patikrino _____ (parašas) _____
			Apačia				
	Nr.5			Viršus			2016-05 (Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia				
Nr.6			Viršus				
		Apačia					