


KF	Šulinys:	KORTELE Nr. 247
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)	
Vilnius	Mileišiškių Sodų 7-oji g.	113-A-4 (77/33 - 0387)
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315		185.48	
Žemė			-		
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315			Ar yra vandens? _____
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus	+	Ar yra dujų _____
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		Pastabos LAS07 _____
			Apačia	1.55	
	Nr.3		Viršus		_____
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		UAB "Geo group"
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		Sudarė _____ M.Šagoiko
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Patikrino _____
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		