


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių Sodų 8-oji g.
(Gatvė)


KORTELĖ Nr. 249

113-A-4 (77/33 - 0387)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		ket.	315			184.98	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-					
Sienos		PVC					Ar yra vandens?		
Dugnas		PVC	315				Ar yra dujų		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	-		Pastabos		
				Apačia	2.06	182.92	LAS07		
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.06	182.92			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.72	183.26			
	Nr.4	PVC	160	Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia	1.71	183.27			
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Šagoiko
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
	Nr.5a			Viršus			Patikrino		
				Apačia				(parašas)	(pavardė)
Nr.6			Viršus			2016-05			
			Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)			