

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 42a KORTELE

Vilnius
(miestas)

Mileišiškių Sodų 8-oji
(gatvė)


113-A-4 (77/33-0387)
(planšto nomenklatūra)




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos LAS07
Dangtis		ketus	400			179.81	
Žemė						179.42	
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	1.54		178.27	
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavarde) (parašas) Patikrino B. Karvelis (v. pavarde) (parašas) 2017-08-08 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.54	178.27	
	2	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.54	178.27	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			