| KF | šulinys | Nr. 43 | KORTELĖ |
|---|---|---|---|
| (komunikacija) | (įrenginio pavadinimas) | | |

| Vilniaus r. | Mileišiškių Sodų 8-oji | 113-A-4 (77/33-0367) |
|---|---|---|
| (miestas) | (gatvė) | (planšeto nomenklatūra) |

Šulinio pjūviai

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 400 | | | 178.46 |
| Žemė | | | | | | |
| Sienos | | PVC | | | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | 2.06 | | 176.40 |
| Vamzdžiai | 1 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.41 | 177.05 |
| | 2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2.06 | 176.40 |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės ..... (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...-...

Ar yra dujų? ...-...

Pastabos .....

LAS07

Geod. B. Karvelis

Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-8

Objektas:

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | B. Karvelis (v. pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | B. Karvelis (v. pavardė) | (parašas) |

2017-04-18

(įrenginio tyrinėjimo data)