

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 44

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Mileišiškių Sodų 8-oji
(gatvė)


113-A-4 (77/33-0387)
(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos LAS07
Dangtis		ketus	400			178.99	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	1.65		177.34	
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) 2017-08-08 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	0.84	178.15	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.65	177.34	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			