

KF		Šulinys		KORTELĖ Nr. 105	
(Išmukimas)		(Išmukimo pavadinimas)		113-A-8 (77/32 - 0006)	
Vilnius		Mileišiškių Sodų g.		(Planšetės moneklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	650		179.01	9
Žemė					(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	2.43	176.58	Ar yra dujų
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.61
	Nr.2	PE	200	Viršus	
				Apačia	2.65
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.58
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
Nr.6			Viršus		
			Apačia		

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė

Patikrino

M.Šagoiko

(parašas) (pavardė)

(parašas) (pavardė)

2016-05

(Išmukimo tyrinėjimo data)