

KF  
(Komunikacija)  
Vilnius  
(Miestas)


Šulinys  
(Įrenginio pavadinimas)  
Mileišiškių sodų g.  
(Gatvė)

KORTELE Nr. 13  
77/33 – 0386  
113 – A – 8  
(Planšetės moneklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m.)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| Dangtis     | Ket.     | 315       |                      | 178.86   |
| Žemė        |          |           | -                    | 178.86   |
| Sienos      | PVC      |           |                      |          |
| Dugnas      | PVC      | 315       |                      |          |
| Vamzžiai    | Nr.1     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |
|             | Nr.2     | PVC       | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               | 1.92     |
|             | Nr.3     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |
|             | Nr.4     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |
|             | Nr.5     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |
|             | Nr.6     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |
|             | Nr.7     |           | Viršus               |          |
|             |          |           | Apacia               |          |

Lipinės  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

Sudarė  
(parašas) D. Karalius  
(pavardė)  
Patikrino  
(parašas) P. Gotovskis  
(pavardė)

2016-05-01  
(Įrenginio tyrinėjimo data)