


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių Sodų 6-oji g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 133

113-A-8 (77/32 - 0007)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		178.53	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2.62	175.91
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2.62	175.91
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1.85	176.68
	Nr.4	PVC	160	Viršus Apačia 1.80	176.73
	Nr.4a			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
					Pastabos LAS07
					UAB "Geo group"
					Sudarė M.Šagoiko (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)