



KF		Šulinys		KORTELE Nr. 154	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
Vilnius		Mileišiškių Sodų 1-oji g.		113-A-8 (77/32 - 0006)	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšetės moneklatura)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		180.30	0 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Pastabos LAS07
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1.67	178.63
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
Nr.6		Viršus			
		Apačia			

UAB "Geo group"

Sudarė _____ M.Šagoiko
(parašas) (pavardė)

Patikrino _____
(parašas) (pavardė)

2016-05
(Įrenginio tyrinėjimo data)