




<u>KF</u> <u>(Komunikacija)</u> <u>Vilnius</u> <u>(Miestas)</u> <u>Šulinys</u> <u>(Irenginio pavadinimas)</u> <u>Mileišiškių Sodų 5-oji g.</u> <u>(Gatvė)</u> <u>KORTELE Nr. 183</u> <u>113-A-8 (77/32 - 0007)</u> <u>(Planšetės moneklatūra)</u>							
<u>ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)</u> Vertikalinis  Horizontalinis 		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>  X=6064822.70 Y=586584.78					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket.	315		179.40			
Žemė			-				
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____		
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____		
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Pastabos <u>LAS07</u>		
			Apačia				
	Nr.2	PVC	Viršus				
			Apačia	2.01	177.39		
	Nr.3		Viršus				
			Apačia				
	Nr.4		Viršus				
			Apačia				
Nr.4a		Viršus			UAB "Geo group"		
		Apačia					
Nr.5		Viršus					
		Apačia			Sudarė		M.Šagoiko
		Apačia			Patikrino	(parašas)	(pavardė)
Nr.6		Viršus					
		Apačia					
					2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)		