



<u>KF</u> (komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Mileišiškių Sodų 5-oji g.</u> (Gatvė)	<u>KORTELE</u> <u>Nr. 185</u> <u>113-A-8 (77/32 - 0007)</u> (Planšetės moneklatūra)
--	--	---

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	
Dangtis	ket.	315		178.98	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Pastabos <u>IAS07</u>
				Apačia	2.25 176.73
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	2.25 176.73
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.23 176.75
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.23 176.75
	Nr.4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	

	UAB "Geo group"	
Sudarė		M.Šaigoiko
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)
2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)		