

KF
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr.(113- A-8) 222 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių g.
(Gatvė)

77/32-0007
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	650			181.16
Žemė	Asfaltas		0.00		181.16
Sienos	Betonas				
Dugnas	Betonas	1000	1.23		179.93
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	225	Viršus	
				Apačia	1.39
	Nr. 2	PVC	225	Viršus	
				Apačia	1.40
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

Lipynės 3
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens —
Ar yra dujų —
Pastabos X = 6064774.67; Y = 586539.52
LAS 07
ns3

Objekto nr.

Sudarė

P. Gotovskis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2015-12-19

(Įrenginio tyrinėjimo data)