

KF
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (113-A-8) 231 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių g.
(Gatvė)

77/32-0007
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>5</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			181.07	Ar yra vandens <u>-</u>
Žemė		Gruntas		0.00		181.07	Ar yra dujų <u>-</u>
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6064786.43; Y = 586589.48</u>
Dugnas		Betonas	1000	1.56		179.51	<u>IAS 07</u> <u>ns4</u>
Varnzdžiai:	Nr. 1	PE	225	Viršus			
				Apočia	1.79	179.28	
	Nr. 2	PE	225	Viršus			
				Apočia	1.80	179.27	
	Nr. 3			Viršus			
				Apočia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apočia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apočia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apočia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apočia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apočia			
Objekto nr.							
Sudarė				P. Gotovskis			
Patikrino				Pavardė			
2015–12–19 (įrenginio tyrinėjimo data)							