

KF		Šulinys		KORTELĖ Nr. 81	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
Vilnius		Mileišiškių Sodų 5-oji g.		113-A-8 (77/32 - 0007)	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšetės moneklatūra)	
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis	ket.	315			178.98
Žemė					
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1.93	177.05
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
Nr.6		Viršus			
		Apačia			
Lipinės					0
					(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens?					
Ar yra dujų					
Pastabos					LAS07
UAB "Geo group"					
Sudarė			M.Šagailio		
		(parašas)	(pavardė)		
Patikrino					
		(parašas)	(pavardė)		
2016-05					
(Inginio tyrinėjimo data)					