



<u>KF</u>		<u>Šulinys</u>		<u>KORTELE Nr. 171</u>	
<u>(Komunilacija)</u>		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		<u>113-B-1 (77/33 - 0388)</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Mileišiškių Sodų g.</u>		<u>113-B-1 (77/33 - 0388)</u>	
<u>(Miestas)</u>		<u>(Gatvė)</u>		<u>(Planšetės moneklatura)</u>	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		188.15	0
Žemė			-		(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Ar yra dujų
			Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Pastabos
			Apačia	2.11	LAS07
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		UAB "Geo group"
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		Sudarė
			Apačia		(parašas)
	Nr.5		Viršus		Patikrino
			Apačia		(parašas)
Nr.6		Viršus		2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)	
		Apačia			