


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių Sodų g.
(Gatvė)

KORTELE Nr. 213a
113-B-1 (77/33 - 0387)
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės
Dangtis	ket.	315		186.97	0
Žemė					(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens?
Dugnas	PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Ar yra dujų
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		Pastabos LAS07
			Apačia	1.82	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		UAB "Geo group"
			Apačia		
	Nr.4a		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		2016-05 (Irenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		