



<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Mileišiškių Sodų g.</u> (Gatvė)	<u>KORTELE Nr. 217</u> <u>113-B-1 (77/33 - 0387)</u> (Planšetės moneklatura)
--	--	--

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	315		186.79		
Žemė						
Sienos	PVC				Ar yra vandens? <u></u>	
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų <u></u>	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		Ar yra dujų <u></u>
				Apačia	2.30	184.49
	Nr.2	PVC	200	Viršus		Pastabos LAS07
				Apačia	2.30	184.49
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"
				Apačia		
	Nr.4a			Viršus		Sudarė <u></u> M.Šagoiko
				Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr.5			Viršus		Patikrino <u></u>
				Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus		2016-05
				Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)