

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 219

Vilnius
(Miestas)

Mileišiškių Sodų
(gatvė)

77/32-0008 (113-B-1)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6065017.15
y= 586757.36

↑
Š

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		186.19	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė			—	0.00		186.19	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.35	184.84	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Objektas: Mileišiškių Sodų g.37
				Apačia	1.35	184.84	
	Nr.3			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			2016 m. 12 mėn.
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			