



KF	Šulinys	KORTELE Nr. 223A
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)	
Vilnius	Mileišikių Sodų g.	113-B-1 (77/33 - 0388)
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės	
Dangtis	ket.	315		187.38	0 (Medžiaga, kiekis)	
Žemė			-			
Sienos	PVC				Ar yra vandens?	
Dugnas	PVC	400			Ar yra dujų	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2.23	185.15	Pastabos LAS07
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2.23	185.15	
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 2.21	185.17	
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.4a			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		

UAB "Geo group"

Sudarė M. Šagoiko
(parašas) (pavardė)

Patikrino
(parašas) (pavardė)

2018.01
(Irenginio tyrinėjimo data)