

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(113-B-1) 75a KORTELE

(Miestas)


(Gatvè)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus				189.51
Žemė		Gruntas				
Sienos						
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	Plast.	32	Viršus	1.90	187.61
				Apačia		
	Nr. 2	Plast.	32	Viršus	1.90	187.61
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6065173.36$; $Y = 586796.34$
LAS07

Objekto nr.

Sudare

Patikrino

Vardenē Pavardenē

Pavardè

Pavardé

2016-08-11

(įrenginio tyrinėjimo data)