

Vandentiekis
(Komunikacija)

sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 141a KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Mileišiškių
(Gatvė)

113-B-2(77/33-0389)
(Planšto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmens duotį m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		Ketus	190.00			182.27	Ar yra vandens —				
Žemė		Asfaltas		0.00		182.27	Ar yra dujų —				
Sienos		—					Pastabos X = 6065110.91; Y = 587123.10				
Dugnas		—	—	—		—	LAS 07				
Vamzžiai	Nr. 1	PE	160.00	Viršus	2.00	180.27	Objekto nr.				
				Apačia	2.16	180.11					
	Nr. 2	PE	160.00	Viršus	2.00	180.27	Sudarė  P. Gotovskis				
				Apačia	2.16	180.11					
	Nr. 3	PE	32.00	Viršus	2.04	180.23	Patikrino	Parašas	Pavardė		
				Apačia	2.07	180.20					
	Nr. 4			Viršus							
				Apačia							
	Nr. 5			Viršus							
				Apačia							
	Nr. 6			Viršus							
				Apačia							
	Nr. 7			Viršus							
				Apačia							
	Nr. 8			Viršus			2015–12–19 (Irenginio tyrinėjimo data)				
				Apačia							