


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Mileišiškių g.
(Gatvė)


NŠ31
KORTELE Nr. 142
77/33-0389
113-B-2
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	-	
Dangtis		Ket.	315			183,32	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė				-		-			
Sienos		PVC					Ar yra vandens?		
Dugnas		PVC	400	1.60		181,72	nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	225	Viršus			Ar yra dujų		
				Apačia	1.60	181,72	nėra		
	Nr.2	PE	225	Viršus			Pastabos		
				Apačia	1.60	181,72	LAS 07		
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.60	181,72			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		P. Gotovskis
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					(parašas)
	Nr.7			Viršus			2016-02-19		
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)		